



2025 年 10 月 8 日

ブルーカーゴ株式会社

第 95 回 2025 年 9 月度安全衛生委員会

開 催 日 2025 年 10 月 8 日（水） 11：00～12：00

開催場所 NTN 三重製作所 第三会議室

- 1) 安全唱和 (新妻安全管理者)
- 2) 議事進行 (安全管理者)
- 3) 9 月発生事故検証 (対象関係推進員)
- 4) 報告・審議事項
 - ①NTN 三重製作所安全衛生委員会要旨報告 (衛生管理者)
 - ②安全パトロール報告 (衛生管理者)
 - ③各部署別月間安全取り組み結果及び計画 (各推進員)
 - ④ヒヤリ・ハット体験状況報告 (各推進員)
 - ⑤労働災害統計報告 (衛生管理者)
 - ⑥その他報告・審議事項
 - ・ 2025 年度秋期環境測定結果報告 (衛生管理者)
 - ・ 労働衛生週間結果報告 (衛生管理者)
 - ・ 安全ヘルメット交換（リフト運転者用）…耐用年数 3 年：25 基、10 月下旬
 - ・ KK マッピング測定実施
 - ⑦要望、意見、連絡等
- 5) 第 96 回 2025 年 10 月度安全衛生委員会開催日予定
11 月 3 日（月） 予定 11：00～12：00 NTN 三重製作所 第三会議室
- 6) 閉会のことば (総括安全衛生管理者)

安全管理の基本理念

- 一．安全は全てに優先する
- 一．安全なくして生産なし
- 一．生産なくして会社の繁栄なし
- 一．会社の繁栄なくして従業員の幸せなし
- 一．安全管理の原点は人間愛と責任感である

安全監督者管理の5大任務

- 一．安全衛生の確保
- 一．品質の維持向上
- 一．生産目標の達成と納期の厳守
- 一．原価低減
- 一．職場の人間関係の向上

令和7年6月1日

ご安全に！

10月～12月度の重点テーマは

転倒リスクがあるところ・もの



転倒リスクがあったところ・ものを指摘してください。

また、他にも危険箇所を見つけたら、これまで通りご指摘ください。



砥石破損事故

NTN三重HHT事例を参考にした研修

2025年10月8日
ブルーカーゴ株式会社

ブルーカーゴ株式会社

砥石破損事故例 3 件 (機械研削)

8月27日

前工程 中型幅研削



割れた砥石

8月28日


小型ラジアル 外輪溝研削



割れた砥石

9月9日

ニードル 内径研削



割れた砥石

ディスクグラインダーの注意点（自由研削）



ブルーカーゴ株式会社

キックバック！



グラインダー作業中にキックバックが発生し、回転中の砥石が体に当たり負傷1のタグ



https://hys-weld.com/study/kick-back/google_vignette

事例: 作業中にディスクグラインダー本体や材料が弾き飛ばされて、怪我を負ってしまう。また、死亡事故も起きている。

対策: なるべく本体は両手で持ち、キックバックが起こったとしても制御できるようにする。また、両手で持つために加工物をバイスや万力などで固定しておく。

片手で小物を
持ったままの
作業はNG！

片手

安定する為
安全で精密な
作業が可能
となる

両手

①スイッチOFF

②電源プラグIN



使用しない時は必ず
手元スイッチをOFF
にして電源プラグを
抜きましょう



姿勢替え時
移動時

惰性回転を
止める



必ず電源を
OFFに

スイッチONのまま電源プラグを入れた場合

電源プラグを
差したままの状態
で
放置しない！



グラインダー作業時に必要な保護具



①革手



②ゴーグル



③防塵マスク

金属片が目に入ったら…

視力低下
の原因！



砥石が飛ぶと
失明の危険性も！

まぶたの裏の瞼結膜に入りこむか、
角膜の上皮に付着したり、刺さる

金属片を吸い込んだら…

肺がんの合併
頻度が高い！

じん肺という肺疾患の病気になり
喘息、呼吸困難、衰弱などの症状が現れる

2025年9月度 安全パトロール実施結果

①2025年9月12日(金)

時間: 午後2:30~3:00

立会責任者: 新倉部長

実施者: 西村

②2025年9月25日(木)

時間: 午後3:00~4:00

立会責任者: 福田課長

実施者: 西村

No.	ハザード (危険源)	危険・有害状態の洗い出し	リスクアセスメント(上段:対策前/下段:対策後)							リスクコントロール			
			リスクの見逃り			リスクの発生	リスクの発生	リスクの発生	リスクの発生	リスクの発生	対応策		
1	<鋸差し室> 入口カーテン	鋸差し室入り口に透明ビニル製の風除カーテンが設置されており、 重りのチェーン(約20cm長)が地面を這っており、滑りやすくなって危 険である。	2	4	4	10	Ⅱ	無	1	チェーンをまとめ、結束バンドで結束し、地面に垂れない ようにした。			
			2	1	1	4	Ⅰ	無					
			責任者		納期		対策完了日		完				
			福田課長		9月19日		9月15日						
			対策後写真										
										チェーンによる地面上での滑りなき事を確認した。 また、本来の目的である、風除カーテンの重り機能も継続 されていることを確認した。 9月15日 西村			
2	<リフト課出荷場>												
			責任者		納期		対策完了日(暫定)						
			暫定対策後写真							確認者確認			

	チェック項目	ここがポイント	採点	記事
1	一旦停止1(リフト)	止まれ位置で静止、一旦停止しているか？	10	
2	一旦停止2(歩行者) 月間目標	一旦停止後 始動前に、指差呼称で左右確認をしているか？ 『左右確認ヨシ！』	10	
3	ながら禁止	リフト爪の上昇・下降とリフト走行の前進・後進の「同時(ながら)」作業をしていないか？	10	
4	後進後方確認	リフト後進時に、指差呼称で後方確認しているか？	10	
5	爪高さ確保	リフトの爪高さを地上から10～15cm程上げているか？	10	
6	爪線を確認しているか？ 6月事故後の対策	爪線が引いてあるか？ 爪線ルールを守っているか？	10	2名(2台)確認合格
7	リフト始業前点検表 6月事故後の対策	『爪線確認』がチェックされているか？	10	2名(2台)確認合格
8	カウンター優先	カウンターとリーチが同時作業する際、カウンター優先が徹底されているか？	10	
9	作業者 安全確保	リフトに作業者が接近していないか？	10	
10	急の付く 作業禁止	急旋回・急停止・急発進していないか？	10	
合計			100	

ニチュラックサーバー故障に付き、修理依頼中。完了日程見込み未定。(暫定的に鋼球ラックサーバーを供用している)

各部門の月間安全取組

10 月 8日 安全衛生委員会

	9 月				10 月		
	前月の目標	取り組んだ内容	結 果	安全 会議	今月の目標	取り組む内容	安全 会議
	目標の内容	実際に行ったこと	目標が達成できたのか 〇〇%〇割〇人中〇人達成	実施日	具体的内容に絞って目標を決める。	目標にそった具体的内容とし、確認・安全・基本動作等の漠然とした言葉は使わない。	予定日
輸送	いつもと違うトラックに乗った時は、十分に気を付ける。	車高や幅、長さ、操作方法などが違ったりするので、きちんと把握して 運転する。	事故無し、目標を達成できた。	9/19	リフト作業中、慌てず慎重、丁寧に作業する。	荷物をきちんと目で見て、周囲に注意して、落ちついて作業する。	10/17
リフト	場内へ入る時は、指差呼称する。	場内へ入る時は一旦停止し、指差呼称する。 『左右確認ヨシ！』	7割、達成できた。	9/17	体調管理に気を付ける。	規則正しい生活を送り、朝晩の気温差が大きい日は、服装で体温調整を行う。	10/15
青山	リフトの後方確認をしてから、後退する。	リフトの後方確認は指差呼称で確認と唱和を実施。 『後方確認ヨシ！』	指差呼称は8～9割でき、唱和は毎日実施した。	9/16	リフト・クレーン操作は慎重に行う。	リフト・クレーン操作時は私語をしない。	10/9

ブルーカーゴ㈱安全衛生委員会

※9/26(金)事務局までご提出お願いします。期限前でも記入が終わり次第提出してください。
記入内容が具体的でない場合、連絡させていただきますので宜しくお願いします

ヒヤリ・ハット体験状況 2025年 9月度

No	種類	発生日	場所・状況	所属	作業	ヒヤリハット体験状況(どのような作業で・何を使用した時・どうなったのか)
①	踏みヒヤリ	9月10日	青山特殊鋼 桑名物流C	青山	クレーン 玉掛け	トラック積み込み時に、 <u>キャリアの足</u> で <u>踏み</u> そうになりヒヤリとした。
2	衝突ヒヤリ	9月24日	NTN三重 増床	リフト	リフト運搬	戻り品ローラーをパレット上に載せ全体にラップを巻き付けた後、リーチで運搬する際、リーチ爪をパレット爪穴へ刺し込んだが <u>ラップを突き破れず</u> 、その勢いでパレットが押されヒヤリとした。
③	接触ヒヤリ	9月24日	NTN三重 出荷場	リフト	台車運搬	内装箱をニチュラック西側の指定置場へ運搬しようとしたが、ニチュラック前に出庫作業中の部品パレットが置かれており、これを避け迂回し、シャッター横の扉付近を通ろうとしたところ <u>扉から入場</u> してきた人に接触しそうになりヒヤリとした。
4	接触ヒヤリ	9月25日	NTN三重 場内通路	リフト	リフト運搬	通路を部品運搬中、パレットから少し <u>はみ出していたポリ容器</u> が部品棚に接触しそうになりヒヤリとした。
⑤	転倒ヒヤリ	9月25日	NTN三重 出荷場	リフト	リフト運搬	空のK1鉄網カゴ4段を運搬しようとしたところ、持ち上げた <u>鉄網に生じていた「ほつれ」</u> が奥側に置かれたK1鉄網カゴに引っかかり、共に引きずられてヒヤリとした。
6	転落ヒヤリ	9月25日	NTN三重 出荷場	リフト	リフト運搬	段積みされたパレットをリフトで持ち上げた時に、 <u>爪先が出ていた</u> ため、奥側に置かれたパレットも一緒に持ち上がりヒヤリとした。
7						
8						
9						
10						

接触ヒヤリ(2件)、衝突ヒヤリ(1件)、転倒ヒヤリ(1件)、転落ヒヤリ(1件)、踏みヒヤリ(1件)

①



キャリア本体



キャリア足

⑤



鉄網の「ほつれ」

③



パレット

2025 年度(9月度)事業場別労働災害統計報告書

正規社員・外部社員

月 度	事業場	月末 在籍 人数	延 労 働 時間数	災害発生件数						一時不能日数 (暦日休業日数)				処置の方法		労働損 失日数	千人率			度数率			強度率	
				不 休 業	各休業日区分件数				全労災 合計	各休業日区分日数				外部 医療 機関	診療所 医務室 社内治 療		不休業 災害	休業 災害	全 災害	不休業 災害	休業 災害	全 災害		
					1日～ 3日	4日 以上	障害	休業 合計		合計	1日～ 3日	4日～ 以上	合計											障害
A (人)	B (h)	C (件)	D (件)			E (件)	F (件)	G (日)			H (日)	J (日)	C/A			E/A	F/A	C/B	E/B	F/B	J/B			
9 月 度	給油	1	72.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
	輸送	17	2,821.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
	リフト※1	20	3,115.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
	派遣 NTN三重製作所	2	335.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
	派遣 ウチダ	2	336.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
	一般	8	1,008.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
	段ボール	4	363.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
	青山	2	336.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	
	計	56	8,388.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	

※1 伊藤晴美退職

薬箱確認 リフト(9/26)・本社(9/26)・青山(9/26)

感染状況等	9月度	
新型コロナ感染者※3	0	
	-	
インフルエンザ感染者	-	
合 計	0	

※3 堀

部署	事故発生日	起算日	延人数	無事故時間 起算日～当月15日
給油		R5.3.16	30	2,000.5
輸送	R7.6.26	R7.6.27	50	8,155.5
リフト	R7.5.21	R7.5.22	85	12,592.0
段ボール	R6.6.14	R6.6.15	58	5,399.5
青山		R5.3.16	63	9,797.5
		合計	286	37,945.0

会社全体	事故発生日	起算日	延人数	無事故時間 起算日～当月15日
無事故時間	R7.6.26	R7.6.27	172	25,153
無災害時間	R5.2.20	R5.3.16	1,849	286,224

※無災害時間の起算日は本来R5.2.21ですが
集計の関係上R5.3.16にしています。

※BC-R4-27(2023年2月20日発生)


重量物持ち上げによる腰痛(脊椎圧迫骨折)

環境測定推移 2024年度～2025年度


照度



温度



湿度



作業内容別の推奨照度:

- 一般的な事務作業:300ルクス以上
- 付随的な事務作業:150ルクス以上
- 細かい作業 (例: 印刷校正、化学分析):750～1500ルクス
- 精密な作業 (例: 精密機械の製造、電子部品の検査):1500～3000ルクス
- 工場 (粗な作業):70ルクス以上
- 工場 (普通の作業):150ルクス以上
- 工場 (精密な作業):300ルクス以上
- 倉庫や通路など:70～150ルクス
- 屋外の非常階段など:30～70ルクス

