

2026年2月2日

第99回 1月度安全衛生委員会議事録

日時 2026年2月2日(月) 11時00分～12時00分 NTN 三重製作所 第三会議室
出席者 安全管理者 新妻利昭
衛生管理者 西村寿洋
安全衛生推進員 伊藤義博、伊藤浩之
オブザーバー 多湖旭
欠席 水谷鋭粹、安田健二、福田有美

議 事

1) 安全唱和(全員)

多湖取締役のリードで唱和

2) 開会の挨拶(安全管理者)

3) 1月発生事故検証(衛生管理者)

P.2～3 参照

【BC-R7-011】(株)NTN 三重製作所出荷場にて、フォークリフト運搬作業中、段差あるパレット上の荷物の上に載せたパレットを転倒させた。

⇒受入検査時にパレット上の平坦調整を完了しておけば、防止できたのではないのか?一人一人が作業を確実に完了させることが重要である。

⇒一つの確認漏れが多額の損害廃棄を招いてしまうことになったことから、絶対に確認漏れが起きない仕組みづくりを対策として取ること。

4) 報告・審議事項

①NTN 三重製作所安全衛生委員会要旨報告(衛生管理者)

特記なし

②安全パトロール報告(衛生管理者)

P.4～6 参照

・出荷場南鋼球ラック間の歩行通路制限

NTN 三重と協議し、両社共に通達文書等にて周知徹底を図ることとし、当社は2月2日付通達文書を発行しました。

・中型ラジアル包装職場の白線外への『モノのはみ出し』禁止

NTN 三重内へ周知要請し、改善されていることを確認しました。

・1月度の安全パトロールにてフォークリフト始業前点検での『爪線確認事項』の未記載指摘が

ありましたので、再度2月2日(月)の安全パトロールにて1名問診し、これが実施されていることを確認しました。

③各部署別安全取り組み結果及び当月目標(安全衛生推進員)

P.7 参照

今月より結果の内容については、目標達成度合を具体的に記載し判定することとし、達成一覧表にて月末時に各自が達成度を記入し、結果判明次第報告します。

④ヒヤリハット（HHT）報告及び内容確認（安全衛生推進員）

P.8～9 参照

- ・ #1：リフト後進時の後方未確認

⇒パトロールでも散見されます。過去の事故教訓が活かされていないようであり、引き続いて安全パトロールで注意喚起を継続していく。

- ・ #2：フレコン転倒ヒヤリ

⇒フレコンには足を掛けない。脚立で昇る。

⑤労働災害統計報告（衛生管理者）

P.11 参照

⑥その他報告・審議事項

P.10～11 参照

⑦要望、意見

P.12～13 参照

- ・ 1月10日（土）に開催されましたNTN物流㈱講演会のアンケート結果より抜粋報告
- ・ 欠席者が散見されたことから、欠席の場合は代行者を立ててください。

5) 次回 第100回 2月度安全衛生委員会の開催日程予定

2026年3月6日（金）午前11時 NTN 三重製作所 第三会議室

6) 講評（総括安全衛生管理者）

なし

議事録作成者 西村 寿洋

回覧

水谷社長	新妻部長	安田課長	福田課長	伊藤義博	伊藤浩之
					
西村寿洋	多湖取締役※				
	多湖				

※オブザーバー

2026年2月2日安全衛生委員会

No.	ハザード (危険源)	危険・有害状態の洗い出し	リスクアセスメント(上段:対策前/下段:対策後)						リスクコントロール		
			リスクの見積り			リスクポイント	リスクレベル	該当箇所	優先順位	対応策	
1	<鋼球ラック> ラック間リフト通路 出荷場南の鋼球ラック間リフト通路(東壁~#11ラックを除く)で、荷役作業のためリフトを移動していたら、歩行者と接触しそうなヒヤリハット報告を受けました。歩行者は歩行専用通路(東壁~#11ラック)を通ることになっているものと理解していますが、徹底されていないようでした。 当社従業員も同様に徹底していないこともあり、共通の問題と考えます。	対策前写真 	2	4	4	10	II	無	1	1且29日(木)のNTN三重請負業務請負業者協議会にて本件についてNTN三重へ提案した結果、従業員への周知徹底を約束された。また看板表示等の設置も併せて検討いただけることとなった。	
			2	1	1	4	I	無			責任者 納期 対策完了日
			新妻部長		NTN三重様に 対策依頼		2月2日				
対策後写真 			上記結論を受け、当社従業員へも同様に左図通り歩行通路の徹底を朝礼にて周知されたことを確認した。 2月3日 西村								
2	<中型包装> 通路 中型包装職場でW1空箱をハンドリフトで運搬中に、コーナーに仕掛品入りW1箱が白線からはみ出て置いてあったので、接触して転倒しそうになりヒヤリとしました。また、壁際には消火栓があり、消防活動の妨げにもなり得ることから、白線内に物を置くよう周知徹底していただけないでしょうか。(レイアウト図の赤丸枠)	対策前写真 	リスクアセスメント(上段:対策前/下段:対策後)						リスクコントロール		
			リスクの見積り			リスクポイント	リスクレベル	該当箇所	優先順位	対応策	
			2	4	3	9	II	無	2	1且29日(木)のNTN三重請負業務請負業者協議会にて本件についてNTN三重へ提案した結果、従業員への周知徹底を約束された。また、2月2日の安全パトロールにて、『白線ルール』が適正に実施されていることを確認した。	
2	1	1	4	I	無	責任者 納期 対策完了日(暫定)					
新妻部長		NTN三重様に 対策依頼		2月2日							
暫定対策後写真 確認者確認			上記結論を受け、朝礼にて当社従業員へその旨通知したことを確認した。 2月3日 西村								